


異音対策手順

1. 製品組立ての際に締め付けたボルト4ヶ所に緩みがないか確認してください。緩みがある場合は締め付けてください。



※ 1. で異音が消滅又は軽減しない場合は 2. をお試しください。

2. チェアを横に寝かせ赤丸部分に潤滑剤スプレーを噴霧する。

※ 噴霧する際は塗布のし過ぎによる液ダレや床や絨毯などに飛ばないようにご注意ください。



背もたれロック支点部



ガスシリンダー底面部