


LOAS

USB 3.0/2.0/1.1 対応マルチカードリーダー/ライター CRW-37M51シリーズ取扱説明書



パッケージ内容

- マルチカードリーダー/ライター本体
- 専用USBケーブル(USB3.0マイクロ タイプB↔タイプA)
- 取扱説明書(本書)

この度はロアス製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。

1 安全にご使用いただくために

本製品を安全にお使い頂くために守って頂きたい内容を記載しております。必ずお読みになり、内容をよく理解された上で正しくお使いください。また本書には、弊社製品を含めたパソコンシステムの運用に関する注意事項なども記載されています。パソコンの故障や、データの消失や破損、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障やトラブルは、弊社の保証対象には含まれませんので、あらかじめご了承いただきます様お願い申し上げます。

表示について

この取扱説明書は、次の様な表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告 絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意 この表示の注意事項を守らないと、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

禁止 これらの記号は、禁止の行為であることを告げるものです。

強制 これらの記号は、行為の強制または指示する内容であることを告げるものです。

△警告

強制 本製品を使用する際は、パソコンメーカー・周辺機器メーカーなどの警告事項・注意事項に従ってください。

強制 本製品のケーブルや、コネクタ、スロット内部などをござなお子様の手が届かない様に機器を配置してください。触って何かをする危険があります。もしも小さなお子様が本製品を使用する場合には、必ず取り扱い方法を理解した大人の監視、指導のもとで行動様にしてください。

禁止 本製品を自分で改造・修理・分解などしないでください。火災・感電・故障などの恐れがあります。また、本製品のシールカバーを取り外した場合、修理をお断りすることがありますのでご注意ください。

禁止 本製品を、風呂場のような水分や湿気が多い場所で使用しないでください。火災・感電・故障などの原因になります。

禁止 本製品に濡れた手で触れないでください。パソコンに接続しているときは、感電の原因となります。また、接続していないても、製品故障の原因になります。

禁止 煙が出たり変な臭いや音がするなどの異常が発生した時は、すぐにパソコンや周辺機器の電源をOFFにし、パソコンからUSBケーブルを抜いてください。そのまま使用を続けると、ショートによって火災になったり感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたはお買い求めの販売店にて相談ください。

禁止 本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでください。もしも液体や異物が内部に入ってしまった場合は、パソコンや周辺機器の電源をOFFにし、パソコンからUSBケーブルを抜いてください。そのまま使用を続けると、ショートによって火災になったり感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたはお買い求めの販売店にて相談ください。

△注意

強制 シンナー・ベンジン等で、本製品を拭かないでください。本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭き取ってください。

強制 本製品に触れると、身体の静電気を取り除くため、身近な金属(ドアノブやアルミサックなど)に手を触れてください。人体などの静電気の影響で、製品破損、データ消失・破損などの恐れがあります。

強制 本製品の取り付け/取り外し、ソフトウェアのインストール時など、パソコン環境を少しでも変更するときは、変更前に必ずメディア(内/外ドライブ等)のデータをすべて、外部メディア(FD、MO等)にバックアップしてください。もしも誤った使い方をしてしまったり、故障発生などによりデータ消失・破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。バックアップ作成を怠ったために、データを消失・破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめ御了承ください。

強制 メモリーカード内のデータおよびパソコン(ハードディスク等)内のデータは、必ず他のメディア(FD、MO等)にバックアップしてください。とくに、修復や再現ができない重要なデータは、更新前・更新後ともに二重のバックアップを作成することをお勧めします。以下の様な場合などに、データが消失・破損する恐れがあります。

強制 使用方法を誤ったとき
・製品が故障した時や修理を行うとき
・静電気や電磁的ノイズの影響を受けたとき
・パソコンの電源をOFFにした直後に電源をONにしたとき
・地震、台風などの天災による被害を受けたとき
・その他の場合など、バックアップ作成を怠ったために、データを消失・破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめ御了承ください。

禁止 カードスロットには、そのスロットに該当するメモリーカード以外のものを挿入しないでください。
故障や感電の原因となります。

禁止 LEDランプが点滅している時(データを読み書きしている時)、パソコンの電源スイッチをOFFにしたり、システムをリセットしないでください。データが消失・破損する恐れがあります。

本製品を次の場所などに設置しないでください。感電、火災の原因となったり、製品やパソコン、周辺機器などに影響を及ぼす事があります。またけが等の原因になる事があります。

・強い磁気、静電気が発生するところ

・ほこりが多いところ

・結露するところ

・平らでないところ

・直射日光が当たるところ

・火気の周辺や熱気がこもるところ

・漏電、漏水の危険があるところ

本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
そのまま続けて使用すると、ショートにより火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたはお買い求めの販売店にて相談ください。

本製品の上に物を置いたり、物を被せないでください。
傷がついたら、故障の原因となります。

2 動作環境

USB3.0転送速度でご使用頂くためには、USB3.0に対応した機器・OS・ケーブルなど、すべての環境がUSB3.0に対応している必要があります。USB2.0/1.1機器・OS・ケーブルを使用しますとUSB2.0/1.1速度で動作します。

■SDXCメモリーカード

Windows

・Windows7、Vista/SP1以降、XP/SP2以降(exFAT対応アップデート済のもの)

※Windows2000,Meでは使用できません。

・上記OSがインストールされ、USBポートを装備するIBM PC/AT互換機(OADG仕様)

必ずカードメモリーカード+ワードツアーカードで互換機でexFATフォーマットを行ってください。

※USB3.0で使用する場合は、USB3.0ポートを標準装備したモデル以外での動作は保証していません。

※USB2.0で使用する場合は、USB2.0ポートを標準装備したモデル以外での動作は保証していません。

Macintosh

・対応していません

■SDXCメモリーカード以外

Windows

・Windows7、Windows Vista、WindowsXP、Windows2000 Professional Service Pack 3以降、Me

・上記OSがインストールされ、USBポートを装備するIBM PC/AT互換機(OADG仕様)

※USB3.0で使用する場合は、USB3.0ポートを標準装備したモデル以外での動作は保証していません。

※USB2.0で使用する場合は、USB2.0ポートを標準装備したモデル以外での動作は保証していません。

Macintosh

・Mac OS X(10.2以降)

※USB2.0で使用する場合は、USB2.0ポートを標準装備したモデル以外での動作は保証していません。

・プリント→OSからOSをアップグレードした機種、およびCPUをアップグレードした機種での動作は保証していません。

・本製品をUSB1.1規格のポートに接続して使用する場合の動作は、USB1.1規格の仕様に準じます。

・コンピュータ本体の省電力機能(スタンバイ、休止状態、ハイバーナンション)には対応していません。

・同時にご使用になるUSB機器や、インストールされているUSB機器のドライバによっては正常動作しない場合があります。

・メモリーカードは本製品には付属していません。

・USB 2.0規格についてのご質問は、コンピュータ本体や拡張インターフェースカード等に付属のマニュアルをご覧ください。各メーカーまでお問い合わせください。

・仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

・製品についての最新情報は弊社HP (<http://www.loas.co.jp>)で確認ください。

本製品にて(パソコン側)メモリーカードをフォーマットしてもデジタルカメラや携帯電話側では使用できません。メモリーカードをデジタルカメラや携帯電話でご使用される場合は、必ずお使いのデジタルカメラや携帯電話でフォーマットしてください。

3 対応メモリーカード／最大容量

コンパクトフラッシュ Type I / UDMA	64GB
コンパクトフラッシュ Type II	8GB
コンパクトフラッシュ型 HDD / マイクロドライブ	
SDメモリーカード / HighSpeed / Pro HighSpeed	
Wii用 SDメモリーカード	
SDメモリーカード Class2~Class6	2GB
SDHCメモリーカード Class2~Class10/UHS-I	32GB
SDXCメモリーカード Class10 / UHS-I	64GB
miniSDカード	2GB
miniSDHCカード Class2~Class6	4GB
microSDカード / T-Flash	2GB
microSDHCカード Class2~Class4	32GB
microSDHCカード Class6	16GB
MMC	512MB
MMC 4.0・4.1・4.2 / MMC Plus 4.0・4.1・4.2	4GB
RS-MMC	512MB
RS-MMC 4.0 / MMC mobile	2GB
MMC micro / 専用アダプタ・付属していません	512MB
メモリースティック / マジックゲート対応	
メモリースティック / マジックゲート対応 / HIGH SPEED	128MB
メモリースティック (メモリーセレクト機能付)	128MB×2
メモリースティック PRO	4GB
メモリースティック PRO HIGH SPEED	2GB
メモリースティック ROM	256MB
メモリースティック Duo / マジックゲート対応 / HIGH SPEED	128MB
メモリースティック Duo / マジックゲート対応 / HIGH SPEED	2GB
メモリースティック PRO Duo / マジックゲート対応	8GB
メモリースティック PRO Duo HIGH SPEED	2GB
メモリースティック PRO Duo Mark2	32GB
メモリースティック PRO-HG Duo (8bit) / HX (8bit)	4GB
PSP用メモリースティック Duo / PRO Duo	16GB
メモリースティック マイクロ (M2)	256MB
XDピックチャーカード	2GB
XDピックチャーカード TypeM / TypeH / TypeP+	2GB
※SDカードの著作権保護機能(CPPM)には対応していません。	
※MMCカードの低電圧(1.8V)対応(Dual Voltage)のDV-MMC/RS-DV-MMCは3.3Vでの動作になります。	
※MMCカードの専用IC(MC)著作権保護機能(UDAC-MB)には対応していません。	
※メモリースティックのABO専用メモリースティックには対応していません。	

ご注意

●使用可能容量範囲内でもメモリーによっては正常に動作しない場合がありますのでご注意ください。●使用環境によっては転送速度が著しく低下することがあります。

4 製品仕様

製品名	USB3.0マルチカードリーダー/ライター
型番	CRW-37M51シリーズ
対応メモリーカード	上記の③を参照
接続インターフェース	USB3.0 / USB2.0 / USB1.1
転送速度	最大480Mbps(Hi-Speedモード) ※USB2.0接続理論値 最大5Gbps(Super-Speedモード) ※USB3.0接続理論値
USBコネクタ	USB3.0マイクロ タイプB(リーダーライター側) USB3.0タイプA(コンピューター本体側)

